


$$L_s = \frac{a_c}{\sin \varphi}$$

L_s : طول صفح براره
 a_0 : طول براره
 γ : زاویه براره

محور مقطع کا



$$\Rightarrow x = 180 - [(\gamma + 90 - \varphi) + 90]$$


$$x = \varphi - \gamma$$

$$L_s = \frac{a_0}{\cos(\varphi - \gamma)}$$

$$\frac{L}{L_s} = \frac{a_0}{\sin(90 - (\varphi - \gamma))} = \frac{a_0}{\cos(\varphi - \gamma)}$$

$$L_s = \frac{a_c}{\sin \varphi} = \frac{a_0}{\cos(\varphi - \gamma)}$$

$$\textcircled{1} \quad r_c = \frac{a_c}{a_0} = \frac{\sin \varphi}{\cos(\varphi - \gamma)}$$



$$\begin{cases} b + a + \delta = 90 \\ b = 90 - \delta - (90 - \beta) \\ b = \beta - \delta \end{cases}$$

$$c = \phi + b = \phi + \beta - \delta$$

کے نیروں کی مثال (صنف برابر)

کوریٹھ کا

$$a = 90 - \beta$$

$$\begin{cases} F_n = F_R \cos \beta \\ F_f = F_R \sin \beta \end{cases} \Rightarrow \frac{F_f}{F_n} = \tan \beta = \mu \Rightarrow F_f = F_n \tan \beta = \mu F_n$$

$$\begin{cases} F_t = F_R \cos b = F_R \cos(\beta - \delta) \\ F_h = F_R \sin b = F_R \sin(\beta - \delta) \end{cases}$$

$$\begin{cases} F_s = F_R \cos c = F_R \cos(\phi + \beta - \delta) \\ F_{ns} = F_R \sin c = F_R \sin(\phi + \beta - \delta) \end{cases}$$



$$L_s = \frac{a_c}{\sin \varphi} = \frac{a_0}{\cos(\varphi - \gamma)} \Rightarrow \frac{a_c}{a_0} \cos(\varphi - \gamma) = \sin \varphi$$

$$\cos(\varphi - \gamma) = \cos \varphi \cos \gamma + \sin \varphi \sin \gamma$$

طرفین را بر $\cos \varphi$ تقسیم کنیم $\left(\frac{a_c}{a_0} = r_c \right)$

$$r_c (\cos \gamma + \tan \varphi \sin \gamma) = \tan \varphi \Rightarrow r_c \cos \gamma = \tan \varphi - r_c \tan \varphi \sin \gamma$$

$$\tan \varphi (1 - r_c \sin \gamma) = r_c \cos \gamma \Rightarrow \tan \varphi = \frac{r_c \cos \gamma}{1 - r_c \sin \gamma} \quad (3-21)$$

این شرط را در نظر بگیرید

تصور اینست و فرضیت: زاویه صاف بزرگ مقدار خواهد داشت که کار انجام داده در یک سطح بزرگ حرکت کند

چون همیشه کار یکسان است F_t انجام می‌دهد F_t را بر حسب φ بیان کرده و از F_t نسبت φ مشتق گرفته را

$$F_t = F_R \cos(\beta - \gamma)$$

برای حذف F_R از رابطه فوق می‌توان از رابطه مربوط به نسبت $\tau_s = \frac{F_s}{A_s}$ استفاده نمود

چون τ_s ثابت بوده و نیز F_s را می‌توان بر حسب F_R بیان نمود در این صورت:

$$\left. \begin{aligned} F_s &= F_R \cos(\varphi + \beta - \gamma) \\ A_s &= \frac{A_c}{\sin \varphi} \\ \tau_s &= \frac{F_s}{A_s} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \tau_s = \frac{F_R \cos(\varphi + \beta - \gamma)}{\frac{A_c}{\sin \varphi}} = \frac{F_R \sin \varphi \cos(\varphi + \beta - \gamma)}{A_c}$$

$$\Rightarrow F_R = \frac{\tau_s A_c}{\sin \varphi \cos(\varphi + \beta - \gamma)}$$

$$\Rightarrow F_t = \frac{\tau_s A_c \cos(\beta - \alpha)}{\sin \varphi \cos(\varphi + \beta - \alpha)}$$

بکار مشتق کردن از تابع بالا، منظور همین است که F_t ، از خروجی که مشتق کنیم تا حاصل آن

بیستین شود.

$$\frac{d}{d\varphi} (\sin \varphi \cos(\varphi + \beta - \alpha)) = 0$$


$$\Rightarrow \cos \varphi \cos(\varphi + \beta - \alpha) - \sin \varphi \sin(\varphi + \beta - \alpha) = 0$$

$$\Rightarrow \cos(2\varphi + \beta - \alpha) = 0 \Rightarrow \boxed{2\varphi + \beta - \alpha = \frac{\pi}{2}} \Rightarrow \boxed{\varphi = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}(\beta - \alpha)}$$

تو در فوق برای تراش و پلاستیک ها و صنوفی خوب با شیب صحیح تجربی سازگار دارد و در آن تراش خود را با ابزار کار به هم خطا زار در آوردن می تواند تا این حد است فرض کردن تنش بر سر این معنی است.

عبارت دیگر ما به پلاستیک کامل فرض کرده است. بر این اساس خطا **مضد** و **سیستم** در دردم

غیر شده و ما به بر اثر کرنش (کرنش کمتر) صورت خطا نشان می یابد. عبارت دیگر داریم:



$$F_t = F_R \cos(\beta - \delta)$$

$$\sigma_s \rightarrow \left\{ \begin{aligned} F_{ns} &= F_R \sin(\varphi + \beta - \delta) \end{aligned} \right.$$

$$\tau_s \rightarrow F_s = F_R \cos(\varphi + \beta - \delta)$$

$$\tau_s = \tau_{s0} + k \sigma_s \Rightarrow \frac{F_s}{A_s} = \tau_{s0} + k \frac{F_{ns}}{A_s}$$

$$\Rightarrow \frac{F_R \cos(\varphi + \beta - \delta)}{A_s} = \tau_{s0} + k \frac{F_R \sin(\varphi + \beta - \delta)}{A_s}$$

$$\Rightarrow F_R \left(\frac{\cos}{A_s} - k \frac{\sin}{A_s} \right) = \tau_{s0} \Rightarrow F_R = \frac{\tau_{s0} A_s}{\cos - k \sin} = \frac{\tau_{s0} A_c \xrightarrow{A_c / \sin \varphi}}{\sin \varphi [\cos(\varphi + \beta - \delta) - k \sin(\varphi + \beta - \delta)]}$$

$$F_t = \frac{\tau_{s0} A_c \cos(\beta - \delta)}{\sin \varphi [\cos(\varphi + \beta - \delta) - k \sin(\varphi + \beta - \delta)]}$$

صورت قبل مستوی کے لیے (نسبت φ) : $\alpha = \varphi + (\beta - \delta)$

$$\cos \varphi (\cos \alpha - k \sin \alpha) + \sin \varphi (-\sin \alpha - k \cos \alpha) = 0$$

$$\cos \alpha (\cos \varphi - k \sin \varphi) - \sin \alpha (k \cos \varphi + \sin \varphi) = 0$$

$$[\cos \varphi \cos(\beta - \delta) - \sin \varphi \sin(\beta - \delta)] () - [\sin \varphi \cos(\beta - \delta) + \cos \varphi \sin(\beta - \delta)] () = 0$$

$$\Rightarrow \cancel{\cot(2\varphi)} = \cot(\beta - \delta) \Rightarrow \boxed{2\varphi + \beta - \delta = \beta - \delta} \Rightarrow \boxed{\varphi = \frac{1}{2}(\beta - \delta)}$$

②

از تجزیه نیروها
بردارها در راستای محور عمود بر سطح

$$\Rightarrow \frac{F_h}{F_t} = \tan(\beta - \alpha) \Rightarrow \frac{\tan \beta - \tan \alpha}{1 + \tan \beta \tan \alpha} \quad \tan \beta = \mu$$

با این فرضین، وسطین در مرتب
سازنی داریم

$$\Rightarrow \mu = \tan \beta = \frac{F_h + F_t \tan \alpha}{F_t - F_h \tan \alpha}$$

* در صورتی که μ در حد μ باشد
زاویه α و نیروی F_t

F_h, F_t

طول ماشینکار

* زاویه ماشینکار:

L_w

زمان یک یک پاس $t_m = \frac{L_w}{a_f \cdot N}$

عملیات ماشینکار

سرعت دوران

سرعت پیشروی

امیندگی

سا در کف تراش (برای تراش) برابر است با نصف قطر قطع $(\frac{d_m}{2} \text{ یا } \frac{d_w}{2})$

* زیر حد اکثر : ① فرضی بود نیز بود $(r=0)$

$$R_{max} \frac{L}{H} = \frac{a_f}{\cot \alpha + \cot \alpha'}$$

زاویه تنظیم اطری

زاویه تنظیم فرعی

مؤلفه زیر $R_a = \frac{a_f}{4(\cot \alpha + \cot \alpha')}$

* زیر سطح در کلمه با فود کرد (شماره فود کلمه r):

$$H = r - \sqrt{r^2 - \left(\frac{a_f}{2}\right)^2}$$

از این تنظیم اصلی

* هندسه برای:

$$a_c = a_f \sin \alpha$$

از $\lambda = 0$ آنجا:

تصویر برای تغییر شکل نیانه

$$a_c = \frac{a_f \cdot \sin \alpha}{\cos \alpha}$$

از $\lambda \neq 0$

$$b = \frac{a_p}{\sin \alpha}$$

عرض برای

از $\lambda = 0$ آنجا:

$$b_\lambda = \frac{a_p}{\sin \alpha \cdot \cos \lambda}$$

از $\lambda \neq 0$ آنجا:

سطح مقطع برای تغییر شکل نیانه (A_c) :

$$A_c = a_c \cdot b = a_p \cdot a_f$$

$(\lambda = \alpha = 0)$

$$A_c = \frac{a_p \cdot a_f}{\cos \alpha \cdot \cos \lambda}$$