



آزمایشگاه تحقیقاتی
ساخت افزایشی
دانشگاه سمنان

مباحث منتخب (ساخت افزایشی)

طراحی برای ساخت افزایشی (Design for AM)

استاد درس:

دکتر عبدالواحد کمی

قابلیت‌های AM در طراحی

✓ پیچیدگی شکلی

✓ پیچیدگی سلسله مراتبی

✓ پیچیدگی کاربردی

✓ پیچیدگی مواد

✓ پیچیدگی هندسه

✓ بازطراحی


✓ طراحی ویژه تجاری

Value Drivers

- Easier to design
- Less supply chain
- No tooling
- Less Labor
- No assembly error
- Less certification
- Lighter Product
- Better!





Duct: conventional
Assembled, vacuum form
Part Count = 16 plus glue



Duct: consolidated for additive
Fabrication with SLS
Part Count = 1

قابلیت‌های AM در طراحی: پیچیدگی شکلی

- پیچیدگی شکلی هر لایه تأثیری در ساخت لایه ندارد.
- مقایسه با فرایندهای سنتی مانند ماشینکاری و تزریق پلاستیک



قابلیت‌های AM در طراحی: پیچیدگی سلسله مراتبی

- در مقیاس میکرو (ریزساختار): توانایی ایجاد رفتار (مکانیکی، سایشی، خوردگی و ...) متفاوت در بخش‌های مختلف قطعه







Fig. 9. (a) Stack of back-scattered electron images covering the entire cross-section of the gradient Ti/TiC composite. (b-d) Magnified images highlighting the changes in the fractions of undissolved TiC particles, taken from locations where the expected TiC content is 20%, 40% and 60%.

قابلیت‌های AM در طراحی: پیچیدگی

سلسله مراتبی


• در مقیاس ماکرو: جذب انرژی، خواص حرارتی، عایق صوتی،

افزایش نسبت استحکام به وزن و ...




قابلیت‌های AM در طراحی:

پیچیدگی کاربردی




Pre-strained polystyrene substrate with inkjet-printed hinges made of carbon black ink.


Embedded 3D printing of soft strain sensor for soft robots



- امکان تولید محصولات متحرک، مدارها، سنسورها و ... روی قطعات




Pneumatic actuator for spinal compression and flexion with 3D-printed mould




4D-printed unfolded box composed of shape memory polymers

قابلیت‌های AM در طراحی: پیچیدگی موادی



- امکان تولید قطعات چند ماده‌ای،
گرادیانی

Figure 4: Traditional composite versus FGAM composite and schematic structures to illustrate the change in material properties in thermal conductivity (...) and elastic modulus (-) (Craveiro, et al, 2013).



Freeze-form Extrusion Fabrication (FEF)

FEF builds a 'green' (before postprocessing) part in an environment **below the freezing point of water** to **solidify the paste** after the deposition of each layer during the fabrication process.

قابلیت‌های AM در طراحی: پیچیدگی موادی

Selective Laser Sintering (SLS)

- امکان تولید قطعات چند ماده‌ای،
گرادیانی





Figure 17: Compliant gripper. 7.62mm each layer [Mumtaz, 2007].



Laser metal deposition (LMD)

Figure 20: Schematic and photograph of gradient alloy specimen by Carrol [Carroll, 2016]. The dotted line shows where the part was sectioned for analysis.

Table 2: Supporting additive manufacturing technologies for FGM and its classifications with referenced to ISO/ ASTM [38].

AM Process	Power source	Description	Supporting Techniques for FGAM	Material
Material extrusion	Thermal Energy	Material selectively is dispensed through a nozzle or extruder.	Fused deposition modelling (FDM) Freeze-form Extrusion Fabrication (FEF)	Thermoplastics, ceramic slurries, metal pastes
Powder bed fusion	High-powdered laser beam Electron beam	Feedstock is deposited and selectively fused by means of a heat source or bonded by means of an adhesive to build up parts.	Selective Laser Sintering (SLS), Direct Metal Laser Sintering (DMLS), Selective Laser Melting (SLM), Selective Mask Sintering (SMS), Electron Beam Melting (EBM)	Polyamides or polymer, atomized metal powder, ceramic powder.
Directed energy deposition	Laser beam	Thermal energy is used to fuse materials by melting as they are being deposited.	Laser Engineering Net Shape (LENS), Directed Metal Deposition (DMD)	Molten metal powder
Sheet lamination	Laser Beam	Sheets of material are bonded together and selectively cut in each layer to create a desired 3D object.	Laminated Object Material (LOM), Ultrasonic Consolidation (UC)	Plastic film, metallic sheet, ceramic tape
Material jetting	Photo curing	Droplets of build material are selectively deposited layer by layer.	PolyJet Technology (PJT)	Photopolymer digital materials

قابلیت‌های AM در طراحی:

پیچیدگی موادی

قابلیت‌های AM در طراحی: پیچیدگی هندسی

- در برخی از کاربردها مانند تولید بافت پارچه پرینت شده، تعداد سطوح افزایش یافته و نمایش گرافیکی آنها مشکل می‌شود.
- اشغال حجم زیاد و نیاز به حافظه بالا







FIG. 1. An example of a chainmail fabric created with traditional 3D printing.⁶ Color images available online at www.liebertpub.com/3dp

قابلیت‌های AM در طراحی: بازطراحی


- امکان تغییر طراحی تا قبل از شروع ساخت قطعه

			
طراحی بهینه‌سازی شده منی‌فولد برای AM	منی‌فولد بلوکی تبدیل شده به پوسته	منی‌فولد بلوکی	
۱۹ ساعت و ۴۰ دقیقه و ۳۹ ثانیه	۳۶ ساعت و ۳۱ دقیقه و ۲۱ ثانیه	۱۹۱ ساعت و ۱ دقیقه و ۳۳ ثانیه	زمان پیمایش برای الگوی هاشور
۱,۲۶۱/۰۰ دلار	۲,۳۷۹/۰۰ دلار	۱۲/۴۱۵ دلار	هزینه دستگاه در فلز با قیمت ۶۵ دلار در ساعت
۰/۵۵۸ کیلوگرم	۱/۲۳۲ کیلوگرم	۷/۴۴۱ کیلوگرم	وزن مواد
۴۲/۹۶ دلار	۹۴/۸۶ دلار	۵۷۰/۶۴ دلار	هزینه مواد با احتساب هر کیلو ۷۰ دلار + ۱۰٪ اتلاف
۱,۹۸۶/۲۵ دلار	۳,۷۳۵/۱۲ دلار	۱۵,۲۹۳/۸۲ دلار	بهای رسمی اعلام شده قطعه از جنس فولاد ضد زنگ 316L

قابلیت‌های AM در طراحی ویژه تجاری




• شخصی سازی محصولات





راهنمای کاربردی طراحی برای ساخت افزایشی

اولاف دیگل • اکسل نوردین • دیمین موته



مترجمان:

مهندس علی داداشی
علی جدلی

دکتر وحید عابدینی
دکتر عبدالواحد کمی

اعضای هیأت علمی دانشگاه سمنان

طراحی برای ساخت افزایشی

• منابع سودمند برای طراحی قطعات فلزی ساخت

افزایشی:

- Design guide for additive manufacturing of metal components by SLM process



RESEARCH REPORT

VTT-R-2010-16



Design guide for additive
manufacturing of metal
components by SLM process


Authors: Petteri Kakkonen, Leevi Salonen, Jouko Virta, Björn Hemming, Pasi Laakkonen, Mikko Savolainen, Eryn Kom, Jukka Junnila, Kimmo Ruuska, Simo Vajus, Antti Vaajoki, Sanna Kivi, Jouko Welling

Confidentiality: Public report



Prof. Olaf Diegel

طراحی برای ساخت افزایشی




تعویض قطعه	سازگاری برای AM	طراحی برای AM
این مورد هنگامی استفاده می‌شود که ایجاد تغییر در قطعه مطلقاً غیرمجاز باشد، و قطعه باید تا حد ممکن نزدیک به قطعه اصلی باز تولید شود. این روش برای تولید قطعات یدکی استفاده می‌شود که زمان فرایند تولید به اندازه کافی، استفاده از AM را توجیه می‌کند.	تغییراتی در فرم قطعه ایجاد می‌شود که اغلب در داخل آن صورت می‌گیرد تا ساخت آن از طریق AM آسانتر شود. شکل خارجی قطعه نیز ممکن است تغییر کند، اما کاربرد، عملکرد، و چگونگی قرارگیری آن در محصول.	برای به حداکثر رساندن مزایای AM و نحوه پرینت آن، یک قطعه به صورت کامل دوباره طراحی می‌شود. نحوه قرارگیری قطعه در محصول و نحوه عملکرد آن مجدداً مورد بررسی قرار می‌گیرد و برای بهبود آن تلاش می‌شود.

- AM تمام محدودیت‌های تولید را حذف نمی‌کند. در عوض آنها را با مجموعه‌ای از ملاحظات طراحی جایگزین می‌کند که طراحان برای ایجاد ارزش افزوده در محصولات خود باید آنها در نظر بگیرند.
- در غیر این صورت AM می‌تواند به روشی کند و غیراقتصادی در تولید محصولات یا قطعات تبدیل شود.

شکل ۱-۳ تمایز بین AM برای تعویض قطعه، سازگاری برای AM و طراحی برای AM

طراحی برای ساخت افزایشی



تعویض مستقیم قطعه	سازگاری با AM	طراحی برای AM
۴/۶ کیلوگرم	۱ کیلوگرم ۷۸٪ صرفه جویی در وزن.	۰/۴ کیلوگرم ۹۱٪ صرفه جویی در وزن. جریان سیال بهبود یافته و متناسب با محصول است. فضای کمتری در محصول اشغال می‌کند و مونتاژ آن آسانتر است.

شکل ۲-۳ رویکردهای طراحی برای منیفولد، (Marc Saunders, Renishaw)

دستورالعمل‌های عمومی


- قانون اول: بستگی دارد.
- مثلاً حداقل اندازه سوراخ یا شکاف در یک قطعه تولید شده به روش SLS: به ضخامت قطعه کار بستگی دارد.
- با افزایش ضخامت، پودر مازاد در سوراخ‌های باریک تا حدی ذوب شده و جدا کردن آنها غیرممکن می‌شود.
- در انطباق آزاد بین اجزای متحرک، هرچه مساحت سطح قطعات در تماس بزرگتر باشد، فاصله بین قطعات متحرک بزرگتر خواهد بود.



شکل ۳-۳ اندازه سوراخ بستگی به ضخامت مواد دارد

دستورالعمل‌های عمومی

- قانون دوم: آیا در وهله اول باید از AM استفاده شود؟
- قطعات ساده در سمت چپ خط قرمز را می‌توان به راحتی از طریق برش لیزری، برش و تراجت، پانچ، ماشینکاری با CNC و غیره ساخت. با این وجود قطعات پیچیده‌تر در سمت راست خط قرمز می‌توانند برای تولید به صورت مرسوم سخت باشد، بنابراین برای AM ایده‌آل است.



شکل ۳-۴ فیلتر گزینش پیچیدگی

دستورالعمل‌های عمومی

- قانون سوم: افزایش زیبایی هزینه مازاد ندارد!
- اضافه کردن جزئیات تزئیناتی مفید، لوگوها، دستورالعمل‌ها، شماره قطعات و غیره هزینه مازاد ندارد. این جزئیات می‌تواند به آسان‌تر شدن مونتاژ و شناسایی برند محصول کمک کند.



دستورالعمل‌های عمومی

- قانون چهارم: تمام گوشه‌ها گرد ساخته شود.

- این موضوع دو نتیجه دارد:

- اول: به علت از بین رفتن خطر لبه‌های تیز، محصول پرینت شده راحتی و ارگونومی بیشتری برای نگهداری و استفاده پیدا می‌کند.



- دوم: تمرکز تنش در گوشه‌های تیز کاهش یافته و استحکام محصول بیشتر می‌شود.

دستورالعمل‌های عمومی

- قانون پنجم: بدون توجه به جهت پرینت، نمی‌توان طراحی برای AM انجام داد.
- جهت ناهمسانگردی: اگر ناهمسانگردی یک عامل مهم است، قطعه باید به گونه‌ای طراحی شود که حداکثر استحکام برای پرینت افقی را فراهم کند.
- گرد بودن سوراخ‌ها: سوراخ‌ها در جهت عمودی پرینت شوند. پرینت سوراخ‌ها به صورت افقی باعث پله‌ای شدن و همچنین بیضوی شدن آنها خواهد شد.
- ارتفاع کل سازه: مشخص‌کننده تعداد لایه‌های مورد نیاز و در نتیجه زمان پرینت (هزینه) است. معمولاً بهترین جهت پرینت جهتی است که ارتفاع کل سازه در آن به حداقل برسد.

دستورالعمل‌های عمومی

- قانون پنجم: بدون توجه به جهت پرینت، نمی‌توان طراحی برای AM انجام داد.



شکل ۳-۵ برخی از تاثیرات پرینت یک قطعه در دو جهت متفاوت

شکل ۳-۶ ناهمسانگردی یا ضعف بین لایه‌ها منجر به واکنش متفاوت در اثر نیروهای مختلف می‌شود

دستورالعمل‌های عمومی

- قانون ششم: طراحی برای به حداقل رساندن توده‌های بزرگ ماده
- حجم زیاد مواد در یک ناحیه قطعه هزینه زیادی ایجاد می‌کند (افزایش تنش پسماند و کاهش ارزش افزوده).
- قانون ضخامت یکنواخت

دستورالعمل‌های عمومی

- قانون هفتم: طراحی برای به حداقل رساندن تکیه‌گاه‌ها
- استفاده از تکیه‌گاه و میزان مواد تکیه‌گاه به شدت بر کیفیت قطعه و هزینه پس‌پردازش آن تأثیر می‌گذارد.
- طراحی قطعه و جهت پرینت، روی مقدار و موقعیت تکیه‌گاه تأثیر می‌گذارد.

مراحل مختلفی که در AM فلز و در کل زمان پرینت تحت تاثیر طراحی قطعه هستند.

تحت تاثیر طراحی	مرحله فرایند AM
	پیش پردازش
خیبر	• بررسی کیفیت فایل‌ها و تعمیر در صورت لزوم.
خیبر	• آماده‌سازی پرینت در ترم‌افزار با ساماندهی قطعات روی بستر ساخت.
	پرینت
خیبر	• تمیز کردن سیستم AM
خیبر	• پاکسازی سیستم از اکسیژن.
خیبر	• عملیات پیش‌گرم سیستم AM
خیبر	• پرینت قطعات
خیبر	- پخش لایه پودر (زمان بازپوشانی).
بله	- خطوط کاتتور ^۱ لیزر.
بله	- الگوهاشور لیزر.
خیبر	• جداسازی بستر ساخت از دستگاه.
خیبر	• بازیافت پودر.
	پس‌پردازش
بله	• آزادسازی تنش حرارتی.
خیبر	• جداسازی قطعات از صفحه ساخت.
خیبر	• پرس ایزواستاتیک گرم.
بله	• حذف ساختارهای نگهدارنده.
بله	• عملیات حرارتی.
خیبر	• ماشینکاری سطحی، ساچمه زنی ^۲ ، ماشینکاری با جریان ساینده و غیره.
خیبر	• بازرسی.

طراحی برای به حداقل رساندن زمان پرینت

- برخی عوامل در تولید قطعات فلزی AM وجود دارند که زمان بر بوده ولی تحت تاثیر طراحی قطعه نیستند. در نتیجه باعث افزایش هزینه می‌شوند.

طراحی برای به حداقل رساندن زمان پرینت

• اگر اندازه منی فولد ۱۰۰ در ۱۰۰ میلی‌متر و فاصله هاشور ۰/۱ میلی‌متر باشد:

▪ مسیر پیمایش لیزر در هر لایه ۱۰۰ متر


▪ اگر لیزر با سرعت ۳۳۰ میلی‌متر در ثانیه حرکت کند، اسکن لایه ۳۰۰ ثانیه (۵ دقیقه) طول می‌کشد.

▪ ۵/۴۱ دلار هزینه استفاده از دستگاه (متوسط ۶۵ دلار در ساعت)

▪ با در نظر گرفتن ضخامت لایه ۵۰ میکرومتر (که نسبتاً ضخیم



است)، قطعه ۲۰۰۰ لایه دارد. بنابراین تنها هزینه زمان پیمایش

لیزر برای آن ۱۰،۸۲۰ دلار است.



شکل ۳-۹ الگوی پیمایش برای لایه منی فولد توپر طراحی شده

طراحی برای به حداقل رساندن زمان پرینت



- اگر ضخامت قطعه به ۲ میلی‌متر کاهش یابد:

- مسیر پیمایش لیزر در هر لایه ۴/۵ متر

- اسکن لایه ۱۳/۶ ثانیه طول می‌کشد.

- ۰/۲۴ دلار هزینه استفاده از دستگاه (متوسط ۶۵ دلار در ساعت)

- هزینه زمان پیمایش لیزر ۴۸۰ دلار

- هرچه قطعه در جهت عمودی بلندتر باشد، لایه‌های بیشتری

داشته و زمان بیشتری برای بازپوشانی و پیش‌گرم کردن لایه‌ها

لازم است.

- جهت پرینت بر خواص مکانیکی، دقت هندسه، صافی سطح و

تکیه‌گاه تأثیر می‌گذارد.


طراحی برای به حداقل رساندن پس‌پردازش

مراحل طراحی مجدد قطعات برای ساخت با AM:

۱. فقط بخش‌هایی که برای عملکرد قطعه ضروری هستند، حفظ شوند.
۲. در مورد نحوه اتصال بخش‌های مختلف تصمیم‌گیری شود.
۳. مناسب‌ترین جهت پرینت با توجه به اهداف انتخاب شود.
۴. نتایج تولید تکیه‌گاه در نرم‌افزار مورد بررسی قرار گیرند.
 - جایگزینی تکیه‌گاه‌های موقت با دیواره‌های دائمی.
 - تغییر زاویه قسمت‌هایی که نیاز به نگهدارنده دارند (در صورت امکان پخ زنی و زاویه دادن به سطوح افقی)
۵. تکرار فرایند.

طراحی برای به حداقل رساندن پس پردازش

۱. فقط بخش‌هایی که برای عملکرد قطعه ضروری هستند، حفظ شوند.



شکل ۳-۱۱ بلوک ساده منیفولد طراحی شده فقط با کانال‌های داخلی و خارجی مورد نیاز


شکل ۳-۱۲ طراحی منیفولد پس از عملیات پوسته ای کردن بر روی طرح بلوک

طراحی برای به حداقل رساندن پس‌پردازش

۲. در مورد نحوه اتصال بخش‌های مختلف
تصمیم‌گیری شود.

اگر نیاز است نحوه اتصال لوله‌ها در بلوک
اولیه بازطراحی شود و مرحله قبل تکرار
شود.



۳. مناسب‌ترین جهت پرینت با توجه به
اهداف انتخاب شود.



شکل ۳-۱۳ نگهدارنده مورد نیاز طرح بلوک یوسته‌ای در دو جهت پرینت مختلف

طراحی برای به حداقل رساندن پس‌پردازش




- دیواره‌های پایین ۴۵ درجه پخ زده شده‌اند و سوراخ‌های بیضی شکل برای کاهش وزن بدون نیاز به مواد نگهدارنده در دیواره‌ها اضافه شده است.
- در طراحی جدید، تنها برای چسبیدن قطعه به بستر ساخت به نگهدارنده نیاز است.



- افزودن چنین دیواره‌های نگهدارنده می‌تواند باعث افزایش استحکام مکانیکی نیز شود.
- هنگامی که قطعه از بستر ساخت به وسیله سیم ماشینکاری تخلیه الکتریکی یا با اهر جدا می‌شود، به غیر از یک فرایند ساچمه زنی سریع، و یا قلاویز زنی قسمت‌هایی که نیاز به رزوه دارند، قطعه تقریباً آماده کار است.


شکل ۳-۱۴ نگهدارنده مورد نیاز برای طراحی AM فلز بهینه شده

طراحی برای به حداقل رساندن پس پردازش

			
<p>طراحی بهینه‌سازی شده منیفولد برای AM</p>	<p>منیفولد بلوکی تبدیل شده به پوسته</p>	<p>منیفولد بلوکی</p>	
<p>۱۹ ساعت و ۴۰ دقیقه و ۳۹ ثانیه ۱,۲۶۱/۰۰ دلار</p>	<p>۳۶ ساعت و ۳۱ دقیقه و ۲۱ ثانیه ۲,۳۷۹/۰۰ دلار</p>	<p>۱۹۱ ساعت و ۱ دقیقه و ۳۳ ثانیه ۱۲/۴۱۵ دلار</p>	<p>زمان پیمایش برای الگوی هاشور هزینه دستگاه در فلز با قیمت ۶۵ دلار در ساعت</p>
<p>۰/۵۵۸ کیلوگرم</p>	<p>۱/۲۳۲ کیلوگرم</p>	<p>۷/۴۴۱ کیلوگرم</p>	<p>وزن مواد</p>
<p>۴۲/۹۶ دلار</p>	<p>۹۴/۸۶ دلار</p>	<p>۵۷۰/۶۴ دلار</p>	<p>هزینه مواد با احتساب هر کیلو ۷۰ دلار + ۱۰٪ اتلاف</p>
<p>۱,۹۸۶/۲۵ دلار</p>	<p>۳,۷۳۵/۱۲ دلار</p>	<p>۱۵,۲۹۳/۸۲ دلار</p>	<p>بهای رسمی اعلام شده قطعه از جنس فولاد ضد زنگ 316L</p>

طراحی برای به حداقل رساندن پس پردازش


نمونه‌ای از منیفولد هیدرولیکی مورد استفاده در یک دستگاه حفاری زیرزمینی Atlas Copco، که با استفاده از تکنیک‌های فوق وزن آن بیش از ۹۰٪ کاهش یافته و عملکرد آن بسیار بهتر شده است.



شکل ۳-۱۶ طرح اصلی بلوک منیفولد Atlas Copco



شکل ۳-۱۷ منیفولد هیدرولیکی برای AM با پودر خارج‌سازی نشده (سمت چپ)، ساختارهای نگهدارنده متصل (وسط) و مواد نگهدارنده جدا شده (راست) طراحی شده است




شکل ۳-۱۸ منیفولد هیدرولیک ساخته و پرداخته شده با AM

طراحی برای به حداقل رساندن پس‌پردازش

- یک دستگاه تقطیر کوچک رومیزی می‌تواند نمونه خوبی از طراحی برای AM باشد.

- سعی شده بدون استفاده از مواد نگهدارنده به غیر از آنچه برای چسبیدن آن به بستر ساخت لازم است، یک دستگاه تقطیر کوچک طراحی شود.



- اندازه دستگاه تقطیر ۱۱۷ × ۵۸ (قطر بشکه‌ها) × ۶۶ (ارتفاع) میلی‌متر است.



مواد نگهدارنده مورد نیاز

طراحی برای به حداقل رساندن پس‌پردازش


- از هرگونه برآمدگی با مساحت بیش از چند میلی‌متر مربع و همچنین از اجزاء با زاویه بیشتر از ۴۵ درجه (نسبت به راستای عمود) باید پرهیز شود. زیرا در این صورت به تکیه‌گاه نیاز خواهد بود.
- این زاویه بسته به ماده پرینت می‌تواند متفاوت باشد.



طراحی برای ساخت افزایشی فلزات: برآمدگی‌ها و تکیه‌گاه‌ها

✓ تکیه‌گاه‌ها در AM فلزات عملکردهای مختلفی دارند، از جمله:


- نگهداری از قطعه در صورت وجود برآمدگی‌ها
- تقویت و نگه‌داشتن قطعه بر روی بستر ساخت
- دور کردن گرمای مازاد
- جلوگیری از تاب برداشتن یا خراب شدن کامل قطعه
- جلوگیری از ریزش حوضچه مذاب و فرو رفتن آن در پودر
- مقاومت در برابر نیروی مکانیکی مکانیزم پخش پودر روی قطعه



✓ **جهت قطعه** را باید با در نظر گرفتن کمترین زمان ساخت، جداسازی آسان نگهدارنده‌ها (به ویژه از

داخل قطعه)، کیفیت سطحی و جلوگیری تاب برداشتن قطعه در نظر گرفت.

طراحی برای ساخت افزایشی فلزات: برآمدگی‌ها و تکیه‌گاه‌ها



✓ ایجاد تنش‌های کششی یا فشاری به دلیل تفاوت در هدایت گرما در نقاط بالا و پایین یک لایه و در نتیجه اعوجاج قطعه


✓ امکان ایجاد ساختارهای متفاوت به دلیل هدایت گرمایی متفاوت در نقاط مختلف

✓ نیاز به تکیه‌گاه برای هدایت حرارتی یکنواخت تر (به ویژه در برآمدگی‌ها)


✓ نیاز به تکیه‌گاه برای برآمدگی‌های با زاویه بزرگتر از ۴۵ درجه

طراحی برای ساخت افزایشی فلزات: برآمدگی‌ها و تکیه‌گاه‌ها

✓ نیاز به تکیه‌گاه‌های قوی‌تری برای سطوح افقی بزرگ: تغییر ناگهانی سطح مقطع در یک لایه بزرگ مذاب باعث تنش پسماند زیاد و به احتمال زیاد ایجاد ترک در قطعه می‌شود.



پرینت قطعه در جهت افقی (کمترین ارتفاع و کمترین زمان پرینت).
زمان پرینت سه قطعه ۲۲ ساعت



پرینت قطعه تحت زاویه ۴۵ درجه (بدون عیب ترک).
زمان پرینت سه قطعه ۵۴ ساعت

طراحی برای ساخت افزایشی فلزات: برآمدگی‌ها و تکیه‌گاه‌ها

✓ بر اساس تجربه، زوایای بیشتر از ۴۵ درجه

نسبت به قائم نیاز به نگهدارنده دارند.

✓ استفاده از زوایای بزرگ‌تر، باعث بهبود

کیفیت سطح قطعه می‌شود.

✓ سطوح "رو به پایین" همیشه کیفیت سطح


کمتری نسبت به سطوح "رو به بالا" دارند.

✓ هرچه زاویه سطح "رو به پایین" کمتر باشد

(به راستای افقی نزدیکتر باشد)، پرداخت


سطح کمتری خواهد داشت.

پرینت بدون استفاده از تکیه‌گاه



طراحی برای ساخت افزایشی فلزات: برآمدگی‌ها و تکیه‌گاه‌ها

پرینت بدون استفاده از تکیه‌گاه



✓ برای جلوگیری از آسیب به قطعه در محل برآمدگی بزرگ‌تر از

۰/۵ میلی‌متر، نیاز به استفاده از نگهدارنده وجود دارد.

✓ با افزایش اندازه برآمدگی‌ها به بیش از ۰/۵ میلی‌متر، کیفیت


سطح غیر قابل قبول شده و یا خم شدن قطعه به سمت بالا رخ

می‌دهد. این اتفاق موجب اختلال در مکانیزم پخش پودر شود.

طراحی برای ساخت افزایشی فلزات: برآمدگی‌ها و تکیه‌گاه‌ها

- ✓ هر سطح صاف و رو به پایینی که توسط ۲ یا چند دیواره نگهداری شود، پل نام دارد.
- ✓ حداقل دهانه پل بدون نیاز به استفاده از نگهدارنده در فرآیند همجوشی بستر پودری حدود ۲ میلی‌متر است.

پرینت بدون استفاده از تکیه‌گاه



طراحی برای ساخت افزایشی فلزات: تنش پسماند

- ✓ تنش پسماند در بعضی موارد می‌تواند آنقدر زیاد باشد که باعث خم شدن کل صفحه ساخت، جدا شدن قطعه از صفحه ساخت و یا حتی ترک خوردن قطعه شود.
- ✓ ایجاد تنش پسماند یکی از دلایلی است که اغلب قطعات فلزی، نیاز به نگهدارنده دارد.
- ✓ قبل از اینکه قطعات از صفحه ساخت جدا شوند، تمرکز تنش و تنش پسماند باید از طریق عملیات حرارتی از بین بروند.



جدا شدن از صفحه ساخت و یا ترک خوردن قطعه ناشی از تنش پسماند

طراحی برای ساخت افزایشی فلزات: تنش پسماند



✓ بهترین راه برای اجتناب از تنش پسماند حذف آن از طریق طراحی مناسب است.

✓ روش‌های طراحی نسبتاً ساده برای کمینه کردن تنش پسماند:

- جلوگیری از تغییرات بزرگ در سطح مقطع (مثلاً با تغییر زاویه چاپ)

- پیش گرم کردن صفحه ساخت

- گرم کردن محفظه ساخت

- اگر امکان حذف حجم زیاد ماده به صورت کامل میسر نباشد، پارامترهای هاشور لیزر تغییر داده شود.

- به عنوان مثال، الگوهای هاشور شطرنجی کوچک نسبت به الگوهای هاشور بزرگ‌تر یا مناطق اسکن

بزرگ، تنش پسماند کمتری ایجاد می‌کنند اگرچه روند ساخت را کمی کند می‌کنند.

الگوی هاشور مارپیچی

سرعت ساخت بالا

تنش‌های پسماند بالاتر

مناسب برای قطعات کوچک

و نازک

الگوی هاشور شطرنجی

سرعت ساخت پایین

تنش پسماند کم

مناسب برای قطعات بزرگ

طراحی برای ساخت افزایشی فلزات: تمرکز تنش

✓ روش‌های ساده برای کاهش تمرکز تنش:

- گرد کردن گوشه‌های تیز
- استفاده از ضخامت یکنواخت برای دیواره‌ها
- جلوگیری از ایجاد حجم زیاد ماده




Fig. 9.36 Example of simple filleting to eliminate both stress concentrations and residual stress

طراحی برای ساخت افزایشی فلزات: تمرکز تنش

✓ روش‌های ساده برای کاهش تمرکز تنش:

- گرد کردن گوشه‌های تیز
- استفاده از ضخامت یکنواخت برای دیواره‌ها
- جلوگیری از ایجاد حجم زیاد ماده



Fig. 9.34 Printed parts still attached to build platform with supports, and parts after post-processing and shot-peening

طراحی برای ساخت افزایشی فلزات: سوراخ‌های افقی


✓ در AM فلزی، سوراخ‌های افقی (یا با زاویه کمتر از حداقل زاویه مجاز) با قطر بزرگتر از یک حد مشخص، به نگهدارنده نیاز دارند.

✓ جدا کردن نگهدارنده از داخل سوراخ‌ها همیشه دشوارتر از جدا کردن آن از نواحی خارجی قطعه است.

✓ به عنوان یک دستورالعمل کلی، سوراخ‌هایی با قطر کمتر از ۸ میلی‌متر را می‌توان بدون نگهدارنده پرینت کرد.

✓ در صورت نیاز به سوراخ‌های بزرگتر، متداول‌ترین راهکار برای پرینت بدون نگهدارنده، تغییر شکل مقطع سوراخ است

(بیضی، قطره اشک و لوزی).



طراحی برای ساخت افزایشی فلزات: سوراخ‌های افقی




✓ سوراخ‌های افقی قابل پرینت بدون نگهدارنده

<p>سوراخ‌های دایره‌ای تا قطر ۸ میلی‌متر را می‌توان بدون استفاده از نگهدارنده ساخت. سوراخ‌های بزرگتر به نگهدارنده نیاز دارند. باید توجه داشت که این قطر بر اساس دستگاه و مواد استفاده شده متفاوت است.</p>	<p>سوراخ بیضی شکل، هنگامی که ارتفاع بیضی دو برابر عرض آن باشد، بسته به سیستم مورد استفاده، تا ارتفاع حدود ۲۵ میلی‌متر امکان پرینت دارد.</p>	<p>سوراخ به شکل قطره اشک که می‌توان آن را تقریباً به هر قطری پرینت نمود به شرطی که زاویه بالا از مقدار کمینه که نیاز به نگهدارنده دارد، کمتر نباشد. برای جلوگیری از تمرکز تنش بهتر است قسمت بالای قطره اشک گرد شود.</p>	<p>سوراخ به شکل لوزی که می‌توان آن را تقریباً به هر اندازه‌ای پرینت نمود. برای جلوگیری از تمرکز تنش بهتر است گوشه‌ها را گرد کرد.</p>
--	---	---	--

طراحی برای ساخت افزایشی فلزات: چینش قطعات

✓ در قطعات مستطیل شکل با دیواره‌های مسطح بلند، قطعه طوری قرار گیرد که دیواره‌ها، موازی با پخش کننده
بودر نباشند (دوران ۵ تا ۴۵ درجه حول محور Z). اجتناب از پرینت قطعات به صورت موازی با تیغه پخش کننده




طراحی برای ساخت افزایشی فلزات: چینش قطعات

✓ بهتر است از قرار دادن قطعات به صورت پشت سر هم اجتناب شود.

نمونه‌ای از پرینت معیوب قطعه، به دلیل نقص تیغه پخش کننده پودر


اجتناب از چینش قطعات پشت سر یکدیگر



طراحی برای ساخت افزایشی فلزات: چینش قطعات

✓ بهتر است از تماس همزمان پخش کننده با چند قطعه جلوگیری شود.


جلوگیری از برخورد همزمان قطعات با پخش کننده



طراحی برای ساخت افزایشی فلزات: چینش قطعات

- ✓ بالاترین نواحی (بلندترین قطعات)، باید نزدیک به پخش کننده قرار گیرند.
- ✓ در صورت عدم وجود پودر کافی، در لایه‌های آخر می‌توان مقدار پودر کمتری نسبت به لایه‌های اول استفاده نمود.

بلندترین قطعات نزدیک به مخزن پودر



طراحی برای ساخت افزایشی:


فرآیند مدل سازی رسوب ذوبی

(FDM)

New Set of Rules


Optimize products for manufacturing.

- ◆ Reduce print time and material use
- ◆ Add strength and flexibility
- ◆ Understand thresholds and tolerances
- ◆ Choose best material
- ◆ Incorporate color
- ◆ Break down a project into manageable pieces



Computer-Aided Design CAD

Computer-Aided Manufacturing CAM



CAD **vs.** CAM

When you understand how to use both,
you'll have the most control.



Exploring

Build Plate Surfaces

Heated Plates

- ◆ A heating element covered with a metal plate
- ◆ Coverings include Kapton Tape, Glass, or specialty surface like PEI



Heated Plates

Pros

- ◆ Versatile
- ◆ Wide variety of thermoplastics

Cons

- ◆ Expansion on bottom layers
- ◆ Added time for heating and cooling

Disposable

Pros

- ◆ Purpose built
- ◆ Optimized for a variety of thermoplastics

Cons


- ◆ Expensive

Exploring

Build Plate Surfaces

Re-useable

- ◆ Glass, metal, or plastic
- ◆ Common choice for PLA
- ◆ Surface treatments include a thin layer of glue stick, or applied blue painters tape
- ◆ Specialty surfaces like PEI or flexible plates



Re-useable

Pros

- ◆ Overall machine cost is lower
- ◆ Less down time
- ◆ No layer expansion

Cons

- ◆ Less versatile

Exploring

Build Plate Adhesion


On Surface

Pros

- ◆ Fast and efficient
- ◆ No post-processing
- ◆ Smooth bottom surface

Cons

- ◆ Corner lifting



Exploring


Build Plate Adhesion

With Skirt

A single line around your print

Pros

- ◆ Assurance that your build surface is level



Exploring

Build Plate Adhesion

With Brim


A brim extends the first layer of your print for better adhesion.

Pros

- ◆ Less lifting and warping

Cons

- ◆ Requires post-processing



Brim


Exploring

Build Plate Adhesion

Custom

Add your own geometry in CAD to serve the same purpose.

“Helper” geometry should be one-layer-height-thick for easy removal.



Exploring

Build Plate Adhesion

With Raft


A thick layer of plastic under your print to aid with adhesion

Pros

- ◆ Most forgiving option

Cons

- ◆ Requires post-processing
- ◆ Can mar bottom surface
- ◆ Adds time



Pro Tips

Certain geometries are problematic and benefit from more aggressive adhesion.


- ◆ Large prints
- ◆ Sharp corners
- ◆ Small contact area
- ◆ Tall, skinny prints

Exploring

Build Plate Adhesion

Pro Tips

- ◆ Edges with chamfers or fillets make a print easier to remove
- ◆ This is also a great way to counteract bottom layer expansion due to a heated bed




What if the geometry in your design exceeds 45 degrees, or has large open spans?

Support material

Dissolvable Supports

- ◆ Two extruders
- ◆ Support material is washed away



Industrial Printers

- ◆ ABS, nylon, etc.
- ◆ Proprietary dissolvable support material

Desktop Printers

- ◆ PLA or nylon, paired with PVA
- ◆ Dissolves in water
- ◆ ABS paired with HIPS
High Impact Polystyrene (HIPS)
- ◆ Dissolved in limonene

Removable Supports

- ◆ One extruder
- ◆ Support manually removed by hand



Dissolve support is standard on commercial grade FDM printers.

- ◆ Create complex geometries without additional planning
- ◆ Recommended for prototyping
- ◆ Design with fewer restrictions

Removable support has similar advantages

- ◆ Design complex geometry
- ◆ Support needs to be removed manually
- ◆ Time-consuming and can mar the surface
- ◆ Make sure support areas are easy to access for cleaning
- ◆ Avoid delicate or interlocking parts



**Both types of support are
generated by your slicer.**


Consider Supportless Designs

- ◆ Save printing and post-processing time
- ◆ Use less material
- ◆ Cost-effective




Creating Supportless Designs


Orientation



Add Fillets or Chamfers



Unsupported
feature




Added
chamfer

Use Bridges




Cut It Up



Cut It Up




Add Custom Support




Unsupported
feature

Add Custom Support



Custom
support

Body of a 3D Print



Color scheme

Line Type

- Extruder 1
- Extruder 2
- Show Travels
- Show Helpers
- Show Shell
- Show Infill
- Top / Bottom
- Inner Wall

Extruder 1 Extruder 2

Material: PLA

Print core: AA 0.4

[Check material compatibility](#)

Print Setup: Recommended Custom

Profile: Fine - 0.1mm

Search...

Support

Build Plate Adhesion

- Build Plate Adhesion Type: Raft
- Build Plate Adhesion Extruder: Extruder 1
- Raft Air Gap: 0.3 mm
- Initial Layer Z Overlap: 0.15 mm

Ready to Save to File

04h 58min

Print time: 4.32m / ~ 34g

Save to File

Exercise Files > Twisted Solid.stl

Cura

Prepare

Monitor ?

Layer view

Ultimaker 3

Extruder 1

Extruder 2

Material

PLA

Print core

AA 0.4

[Check material compatibility](#)

Print Setup

Recommended

Custom

Profile:

Fine - 0.1 mm

Search...

Support

Build Plate Adhesion

Build Plate Adhesion Type

Raft

Build Plate Adhesion Extruder

Extruder 1

Raft Air Gap

0.3

mm

Initial Layer Z Overlap

0.15

mm

Ready to Save to File

04h 58min

Print time

4.32m / ~ 34g

Color scheme

Line Type

Extruder 1

Extruder 2

Show Travels

Show Helpers

Show Shell


Show Infill

Top / Bottom

Inner Wall

Body of a 3D Print

49.0 x 49.0 x 49.0 mm



Color scheme

Line Type

- Extruder 1
- Extruder 2
- Show Travels ■
- Show Helpers ■
- Show Shell ■
- Show Infill ■
- Top / Bottom ■
- Inner Wall ■

Extruder 1 Extruder 2

Material: PLA

Print core: AA 0.4

[Check material compatibility](#)

Print Setup: Recommended Custom

Profile: Fine - 0,1mm

Search...

Support

Build Plate Adhesion

Build Plate Adhesion Type: Raft

Build Plate Adhesion Extruder: Extruder 1

Raft Air Gap: 0.3 mm

Initial Layer Z Overlap: 0.15 mm

Ready to Save to File

04h 58min
Print time
4.32m / ~ 34g



Color scheme

Line Type

- Extruder 1
- Extruder 2
- Show Travels ■
- Show Helpers ■
- Show Shell ■
- Show Infill ■
- Top / Bottom ■
- Inner Wall ■

Extruder 1 Extruder 2

Material: PLA

Print core: AA 0.4

[Check material compatibility](#)

Print Setup Recommended Custom

Profile: Fine - 0.1mm

Search...

Support

Build Plate Adhesion

Build Plate Adhesion Type: Raft


Build Plate Adhesion Extruder: Extruder 1

Raft Air Gap: 0.3 mm

Initial Layer Z Overlap: 0.15 mm

Ready to Save to File

04h 58min
Print time
4.32m / ~ 34g



Body of a 3D Print
49.0 x 49.0 x 49.0 mm

Cura

Prepare

Monitor ?

Layer view

Ultimaker 3

Extruder 1

Extruder 2

Material

PLA

Print core

AA 0.4

[Check material compatibility](#)

Print Setup

Recommended

Custom

Profile:

Fine - 0.1mm

Search...

Support

Build Plate Adhesion

Build Plate Adhesion Type

Raft

Build Plate Adhesion Extruder

Extruder 1

Raft Air Gap

0.3

mm

Initial Layer Z Overlap

0.15

mm

Ready to Save to File

04h 58min

Print time

4.32m / ~ 34g

Color scheme

Line Type

Extruder 1

Extruder 2

Show Travels

Show Helpers

Show Shell

Show Infill


Top / Bottom

Inner Wall

365

Body_of_a_3D_Print

49.0 x 49.0 x 49.0 mm



Color scheme

Line Type

- Extruder 1
- Extruder 2
- Show Travels
- Show Helpers
- Show Shell
- Show Infill
- Top / Bottom
- Inner Wall

Extruder 1 Extruder 2

Material: PLA

Print core: AA 0.4

[Check material compatibility](#)

Print Setup: Recommended Custom

Profile: Fine - 0.1mm

Search...

Support

Build Plate Adhesion

- Build Plate Adhesion Type: Raft
- Build Plate Adhesion Extruder: Extruder 1
- Raft Air Gap: 0.3 mm
- Initial Layer Z Overlap: 0.15 mm

Ready to Save to File


04h 58min

Print time: 4.32m / ~ 34g

Body of a 3D Print
49.0 x 49.0 x 49.0 mm

Infill

◆ 5–50% are common




Add Strength

- ◆ Increase infill density
- ◆ Add shells
- ◆ Add top or bottom layers

Save Time

- ◆ Reduce infill and shells



A close-up photograph of a wood surface showing a grain pattern with a 'Lines' top fill. The wood grain is characterized by wavy, concentric lines that form a pattern of peaks and valleys. The top surface of the wood is filled with a fine, parallel line pattern, which is highlighted by the lighting, creating a textured appearance. The wood has a warm, orange-brown hue.

**"Lines"
top fill**


A close-up photograph of a wood surface showing a grain pattern with a 'Concentric' top fill. The wood grain is characterized by wavy, concentric lines that form a pattern of peaks and valleys. The top surface of the wood is filled with a fine, concentric line pattern, which is highlighted by the lighting, creating a textured appearance. The wood has a warm, orange-brown hue.

**"Concentric"
top fill**

Line **Width**

Thread width or extrusion width

The dimension of a single
extrusion of plastic




Line Width



- ◆ What it is and how it's controlled
- ◆ How line width impacts wall thickness
- ◆ Ways to optimize your design

Nozzle Size

- ◆ Common nozzle sizes are 0.35 mm–0.5 mm.
- ◆ Nozzle size is approximately equal to the default line width.
- ◆ You can set a slightly smaller or larger line-width value.




The image shows three orange square microfluidic chips arranged diagonally on a dark, reflective surface. The chips are designed to demonstrate different wall thicknesses. The top-left chip has the thinnest walls, the middle chip has double the wall thickness, and the bottom-right chip has four times the wall thickness. Each chip is a square frame with a central square opening. The text labels are placed to the right of each corresponding chip.

Thinnest print = single wall = 0.4 mm

Double wall = 0.8 mm

**Four walls
= 1.6 mm**



Optimizing Line Width

- 1. Design as you wish in CAD, then adjust your setting in your slicer to optimize.**
- 2. Test your slicer to find a value that works best, then use that value to design in your CAD software.**

Slicer Settings for Wall Thickness

- ◆ Line width
- ◆ Wall thickness
- ◆ Wall line count
- ◆ Number of shells
- ◆ Number of perimeters

Layer Height And Resolution

Layer Height



- ◆ Measurement of the height of a single layer of extruded plastic
- ◆ Measured in millimeters or microns
- ◆ $0.1 \text{ mm} = 100 \text{ microns}$
- ◆ Ranges from 60–400 microns



300 microns



100 microns

Layer height = Resolution or quality

Line width impacts appearance.


Z resolution = 60 microns

XY resolution = 400 microns


Z resolution is more than six times better than XY resolution.




300 microns



100 microns



300 microns



100 microns


What are the most essential factors that influence the layer's thickness selection?

Time

Appearance

Appearance

- ◆ Subtle slopes benefit from higher layer heights.
- ◆ Reorient your design to take advantage of the higher resolution along the Z-axis.



Appearance

- ◆ Layer lines are less apparent on vertical shapes.
- ◆ Save time with thicker layers.



Appearance

- ◆ Eliminate slopes that don't serve a function.
- ◆ A flat plane or steeper angle will look more attractive in a 3D print.



Creating Small Details

Small Details



- ◆ The minimum dimension of small details, like text or a thin cylinder, is dictated by line width
- ◆ Theoretical minimum is twice the line width
- ◆ With a line width of 0.4 mm, the minimum is 0.8 mm
- ◆ 1.0 mm is a good place to start


Small Details

- ◆ Use larger diameters on taller features.
- ◆ Add a taper or flanged base.
- ◆ Lower speed
- ◆ Increase minimum layer time.




Text

On a horizontal plane, the stroke of a letter needs to be more than twice the line width.



Text

- ◆ On a vertical plane, thinner layers will help with readability.
- ◆ Technically breaks 45 degree rule
- ◆ Embossed features = 1.0–2.0 mm



Achieving Accuracy and Fit

Tolerance



- ◆ The permissible range of variation in the dimensions of an object
- ◆ Commercial systems publish tolerance information, but many systems do not
- ◆ To test a printer, print a part with known dimensions and measure with calipers
- ◆ Expect tolerance ± 0.1 to 1.0 mm


Filament Diameter

- ◆ Measure your filament in several places and average them. Input this value into your slicer



Engineering Fit

- ◆ To fit together properly, mated parts require clearance
- ◆ 0.25 mm clearance for tight fit
- ◆ 0.4 mm clearance for loose fit



Achieve an Excellent Fit

- ◆ Reduce the element in your design to a test piece
- ◆ Print, test fit, and incorporate knowledge into your CAD design
- ◆ Print several iterations

Planning for Strength and Flexibility



Material **Choice**

- ◆ Different thermoplastics have different properties
- ◆ For functional prototypes and end-use parts, Nylon, CPE, PC, and ABS are common choices
- ◆ PLA is not the best choice for end-use parts
- ◆ For flexibility, Nylon, Polypropylene, TPU, and other flexible filaments are good choices


Rules of Thumb

- ◆ Thick walls are stronger than thin walls
- ◆ More shells are stronger than less shells
- ◆ Denser infill is stronger than less infill
- ◆ Orientation matters


Orientation



Orientation



Printed horizontally



Printed vertically

Orient your parts so the stress is perpendicular to the layer lines.

Exploring Color





Single Extruder

- ◆ Change color midway through a print
- ◆ Pause, change, purge, and restart
- ◆ Third-party app





COLORPRINT

Home / ColorPrint

This simple tool helps you **3D print multi-colored objects** by simply embedding special commands into your existing g-code files to instruct the printer to stop at specific layer heights where you can manually change filament. It was developed and tested mainly for **Original Prusa i3 from Josef Prusa with specialized ColorPrint support**, but it should somehow work with every FFF printer which supports basic **M600** command.



G-code is supported from **Slic3r, Cura, KISSlicer and Simplify3D**.

How to use ColorPrint

Check out our videoguide how to use it and if you need more information see our [detailed guide](#).



Multi-Color 3D Printing [How-to]

<https://www.prusaprinters.org/color-print>

RECENT POSTS

- Original Prusa i3 MK3 is out! And it's bloody smart!
- Printing soluble interface supports with Prusa i3 MK2 Multi Material
- PrusaControl release
- Update on Multi Material Upgrade #2
- Original Prusa i3 MK2S release

@JOSEFPRUSA LATEST TWEETS

Josef Prusa @josefprusa 4 days ago
World is in correct order finally 🙌🙌 Thank



Multiple Extruders

- ◆ Plan color placement in CAD
- ◆ STL files do not support color inherently
- ◆ Create with a separate form for each intended color and export separately
- ◆ Load into your slicer software and assign a different extruder to each form




Designing Assemblies




Assembly

A collection of 3D parts that are put together to form a whole

Cut It Up





Cut It Up




Placement Pins

- ◆ Placement pins, or locating pins, help you assemble your project accurately



Placement Pins



Adhesives

- ◆ Depends on thermoplastic
- ◆ Plastic glues recommended
- ◆ Solvent such as acetone




Engineering Fits

- ◆ Clearance: Hole is larger than the part
- ◆ Location: Hole is slightly smaller than the part
- ◆ Interference: Hole is smaller than the part

Snap Fits

Annular

- ◆ Example: Pen cap that clicks into place
- ◆ Example: Bottle cap that snaps on
- ◆ Find the right amount of clearance
- ◆ Ball joints or clips




Snap Fits

Cantilever

- ◆ Two categories: L and U
- ◆ Be cognizant of flexibility
- ◆ Orient your part so the stress is perpendicular to the layer lines




U Shape



L Shape


Threaded Parts

- ◆ Be mindful of the size and shape of the screw thread
- ◆ Don't exceed an angle of 45 degrees



Incorporate Hardware

- ◆ Hardware set with heat shouldn't need clearance
- ◆ For glue, clearance is required



Print in Place Preassembled

FDM 3D printed parts that contain integrated hinges, joints, or other types of captured features



Strategies

- ◆ Pull parts down to the build plate
- ◆ Angle up at 45 degrees
- ◆ Leave clearance around moving parts
- ◆ Bridge over and through gaps