



دانشگاه سمنان
دانشکده مهندسی مکانیک



نقشه کشی صنعتی (۱) (Technical Drawing 1)

استاد درس:

دکتر عبدالواحد کمی




رسم تصویر سوم سطوح منحنی






رسم تصویر سوم سطوح منحنی







رسم تصویر سوم سطوح منحنی





رسم تصویر سوم سطوح منحنی









رسم تصویر سوم سطوح منحنی








رسم تصویر سوم سطوح منحنی






رسم تصویر سوم سطوح منحنی







رسم تصویر سوم سطوح منحنی






رسم تصویر سوم سطوح منحنی






رسم تصویر سوم سطوح منحنی






رسم تصویر سوم سطوح منحنی








رسم تصویر سوم سطوح منحنی





رسم تصویر سوم سطوح منحنی









رسم تصویر سوم آنالیز حجمها








رسم تصویر سوم آنالیز حجمها





رسم تصویر سوم آنالیز حجمها


روش تفکیک حجمها






رسم تصویر سوم آنالیز حجمها

دانشگاه سمنان





روش تفکیک حجمها






رسم تصویر سوم آنالیز حجمها

روش تفکیک حجمها



رسم تصویر سوم آنالیز حجمها


روش تفکیک حجمها





رسم تصویر سوم آنالیز حجمها


روش تفکیک حجمها





رسم تصویر سوم آنالیز حجمها


روش تفکیک حجمها





رسم تصویر سوم آنالیز حجمها


روش تفکیک حجمها





رسم تصویر سوم آنالیز حجمها

روش تفکیک حجمها



روش تفکیک حجمها

